


名古屋市

打出し宝神
センター間
アイス。ピグ工法施工

名古屋市上下水道局は、汚泥輸送管の管内洗浄を「アイスピグ管内洗浄工法」で施工した。同工法は、水道水と食塩を主成分とする特殊アイスピグ管内洗浄工法で、圧密状態にしたアイスピグを管内に注入し送水圧力をかけて、夾雑物等を押し出すことで管内の洗浄を行うもの。300m³のライングされたダクタイル鑄鉄管を合計約1km³わたり洗浄、その効果が確認された。



アイスピグ注入状況

同市は市内15万戸の水処理センターから発生する下水汚泥を3カ所の汚泥処理場に集約して処理しているが、汚泥輸送管網を確実に機能させることがキーポイントの一つとなっている。

送水量が急激に低下しきたことから、途中で滞留やつまみがあることが想定され、処理水の送水による管の洗浄や空気抜き、泥吐き口の開放などをを行ったが解決に至らなかつた。


そこで、管内洗浄によることによる問題解決を図ることになり、各種工法を比較検討した結果、アイスピグ管内洗浄工法での施工を行うことになった。

施工にあたっては、必要な特殊アイスピグシャーベルト量を確保するため打取出水処理センター構内に製水機1台を設置したことに加えて、製水デリバリー車2台をセッティングされ

て注入口を設置してアイスピクを注入。なお、洗浄を行う約1.5mの区間で、ほぼ中間地点のうち、空氣抜き弁にも注入口を設置し、区間を約500mごとに二分割した施工となつた。

回行し、使用したブイの量は一回あたり約8.8m³。洗浄施工の結果、洗浄を行った区間にについて、ある程度流量が回復しがちが確認された。また、施工の事前と事後に、工区間のTVカメラ調査を行つたところ、管内に付着した灰雑物が除去されたことが確認された。施工を発注した同局では、「今回の施工では、技術部施設部施設管理」

管網の機能を保持するためには定期的な洗浄などのメンテナンスが今後の課題であるとしている。



施工前（上）と施工後（下）。付着した汚れが除去され、管内面の印字が見えるようになった

定の洗浄効果が認められた。アイスバグ洗浄工法は、従来技術で対処できなかつたことが可能となつた画期的な工法と言える」と評価。