

2020年(令和2年)11月25日

閉塞対策と状態把握で

アイスピグ 閉塞対策と状態把握で さくら市圧送管洗浄で採用

ノホールポンプ圧送管の
洗浄委託業務で、アイス
ピク管内洗浄工法が採用
された。圧送管路の維持
管理を検討する中で、今
回同工法による洗浄効果
を検証するために発注し
たもの。宇都宮文化セン
ター（阿部欣文社長）が
受注した。栃木県内では、
足利市、那珂川町（水道）、
上三川町に続き4例目と

着実に漫透しつつある。洗浄当日には栃木市、下野市、那須烏山市、鹿沼市はじめ複数の自治体職員が視察に訪れた。


同市内では4路線の下水圧送管があり、今回そのうちの1路線が対象。同市上阿久津地内に布設されたφ150×17.0mmのダクタイル鋳鉄管で、布設後約14年と比較的新しいものの、上流側

のマンホール蓋内面には塗化水素に起因する腐食で、腐食・剥離している状況懸念されていた。今回本管についても腐食劣化の進行や汚泥等の堆積が懸念されていた。今回洗浄が布設以来初のメンテナンスとなつた。



周辺自治体職員が複数

開始、テリバリーユニット内のアイスシャーベット4・4トンを全量注入し、管内に氷を形成。その後、水流により押し流し、管内夾雜物の洗浄を試みた。なお、上下流の高さ差を考慮、下流側から洗浄を行うこととした。



時間経過で黒色に変化

注入開始から9分後
は回収口にアイスペグの先頭が到達。当初は黄色だったものが、時間経過で黒色に変化し、最終的には無色透明に近い状態に戻った。観察者は回取口側に設置されたクリップ配管を通じ、アスピレ洗浄工法による

净効果を確認した。後回しで行つた流量測定では、洗浄前と比較し1割ほどの改善効果が見られた。

アイスピグ管内洗浄工法は、アイスピグ洗浄技術。固液双方の特性を活かし管内灰埃の物を効率的に除去ができる。伏せ越し管も適用可能かつ万が一の管閉塞の恐れがないのが強み。

阿部社長は「当社でアイスピグ管内洗浄工法を

展開し始めて3年目。
々に管路メンテナンスを
一部として選透・活用
進んでいる。圧送管の
持管理でお困りの自治
があれば、ぜひお声が
いただきたい」と呼び
け、アイスピグ研究会
結城啓治技術委員長によ
り、「過酷な腐食環境に置
かれる圧送管の延命化や
大切な管理の上では状態
把握が不可欠。アイスピ
グは単なる洗浄だけで
なく、回収後のピグの内

徐のががのかかけははかの体維がを大まかに把握である」と有用性を強調した。
さくら市上下水道事務所下水道課の担当者は「幸いにも閑験に至つていなかつたが汚れの状況を見て維持管理の重要性を感じた。今年度からストックマネジメント計画策定に着手しているが、その中でも圧送管の維持管理をきちんと検討していくきたい」と述べた。